

# СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1



Стекло кроят на столе, поверхность которого обита войлоком или линолеумом. Место работ должно быть хорошо освещено. Лист стекла тщательно осматривают. Недопустимые пороки (иностранные включения, посечки, газовые пузыри, трещины) вырезают




## ОПЕРАЦИИ СО СТЕКЛОМ ВЫПОЛНЯЮТ В ПЕРЧАТКАХ (КРАГАХ) ИЛИ РУКАВИЦАХ



Служат для переноски и укладки листового стекла различной массы и габаритов. Принцип действия заключается в создании вакуума между плоскостью стекла и эластичной диафрагмой, поднимаемой при помощи специального механизма

При резке используют металлическую линейку или ровно скругленную деревянную рейку. Линейку плотно прижимают к стеклу, стеклорез к линейке. Колебание стеклореза недопустимо



## СЛЕДИ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИНСТРУМЕНТА




Резку начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности стекла на себя только один раз.

Алмазный стеклорез держат большим и указательным пальцами, слегка нажимают (примерно, как на карандаш) и наклоняют по направлению реза



## НЕЛЬЗЯ КРОИТЬ ГРЯЗНОЕ, МОКРОЕ, ПРИНЕСЕННОЕ С МОРОЗА СТЕКЛО



Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним (можно безымянным) пальцами и равномерно надавливают сверху указательным пальцем. Стекло должно издавать слабый потрескивающий звук



# СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ



Сила нажима и скорость перемещения стеклореза на всём протяжении реза должны быть одинаковыми. Лишь не доходя до кромки стекла 3-5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не образовались мелкие опасные осколки или не повредилась режущая кромка

## НАЖИМ РОЛИКОВЫМ СТЕКЛОРЕЗОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ АЛМАЗНЫМ




На стекле алмазный стеклорез должен оставлять след в виде тонкой бесцветной линии, а роликовый - след белого цвета. Широкая щарнирная и белая стеклянная пыль говорят о том, что инструмент установлен неправильно или на него слишком сильно нажимают

## ЕСЛИ РЕЗ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ, ПЕРЕВЕРНИ СТЕКЛО И ПОВТОРИ РЕЗ В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ



Нельзя повторно резать стекло по той же линии. Иногда перед ломкой рез обстукивают с обратной стороны (особенно начало и конец линии надреза) до тех пор, пока не появится трещина



НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

резать стекло на коленях  
или случайных,  
не приспособленных  
для этой цели  
поверхностях

## СТОЛ ОЧИЩАЮТ ОТ СТЕКЛЯННОЙ КРОШКИ НЕ РУКОЙ, А ТОЛЬКО СУХОЙ ЩЕТКОЙ



Ломают стекло со стороны реза: одной рукой прижимают к столу, другой надавливают на свес. Используют также специальные щипцы, прорези стеклореза или пассатижи. Осколки складывают в ящик и удаляют с места работ. Запрещено вытирать руки той же ветошью, которой протирали стекло



ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

- опирать приставные лестницы на стекло
- при работах на высоте оставлять наверху стекла и обрезки, сбрасывать их вниз