



# **ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «Вента-2»

ЛИСТ 1

Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	Работник административно-технического персонала с группой V	Работник административно-технического персонала с группой IV
Выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск	Работник оперативного персонала с группой IV-V в соответствии с должностной инструкцией и распределением оборудования по способам оперативного управления	Работник оперативного персонала с группой IV в соответствии с должностной инструкцией и распределением оборудования по способам оперативного управления
Ответственный руководитель работ	Работник административно-технического персонала с группой V. Необходимость назначения определяет выдающий наряд.	Работник административно-технического персонала с группой IV. Необходимость назначения определяет выдающий наряд
Допускающий	Работник оперативного персонала с группой IV	Работник оперативного персонала с группой III
Производитель работ	При работах по наряду-допуску – работник с группой IV При работах по распоряжению – работник с группой III	При работах по наряду-допуску – работник с группой III При работах по распоряжению – работник с группой III
Наблюдающий	Работник с группой III	Работник с группой III
Члены бригады	Работники с группами II-IV	Работники с группами II-IV

#### **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ**

- ▶ Оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
  - ▶ Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе.
  - ▶ Допуск к работе.
  - ▶ Надзор во время работы.
  - ▶ Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.



**Наряд-допуск (наряд)** – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее: содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады, работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Наряд может быть выдан:

- ответственному руководителю работ,
  - производителю работ,
  - наблюдающему.

Срок действия наряда – не более 15 календарных дней со дня начала работы.

Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления.

Распоряжение – письменное задание на производство работы, определяющее: ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуется), и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием групп по электробезопасности.

Распоряжение имеет разовый характер, а срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей.

Распоряжение отдается заново при

- необходимости продолжения работы,
  - изменении условий работы,
  - изменении состава бригады.

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации – это небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию в течение рабочего смены, совершающиеся в параллельных работах, утвержденном штатом персонала организаций и выполняющиеся

- только в электроустановках напряжением до 1000 В;
  - оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом;
  - на закрепленном за этим персоналом оборудовании (часть).

© ООО «Вента-2». 2011

© ООО «Вента-2», 2015, с изменениями

г. Нижний Новгород, [www.vesta2.ru](http://www.vesta2.ru), тел.: (831) 278-47-42, факс: 278-47-43

# ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1000 В

## ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «Вента-2»

ЛИСТ 2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Производство необходимых отключений и принятие мер, приводящих к подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов

## Отключи:

- токоведущие части, на которых будет производиться работы;
- неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение на расстояние, менее допустимого;
- цепи управления и питания приводов (закрыт воздух, сними завод с пружин и грузов).

## Электроустановки напряжением выше 1000 В

Для безопасности обеспечь видимый разрыв:

- коммутационным аппаратом, ■ отсоединением шин и проводов,
- снятием предохранителей.

Отключение однополюсных разъединителей изолирующей штангой

Снятие трубчатого патрона предохранителя с помощью изолирующих клещей



## Электроустановки напряжением до 1000 В

- В отключенном положении запри на механический замок ручные приводы управления коммутационных аппаратов.
- Сними предохранители.
- Отключи силовые цепи и цепи управления приводов, имеющих дистанционное управление.


Ручной привод  
разъединителя, запертый  
замком в отключенном  
положении



## Вывешивание запрещающих плакатов

«Не включать! Работают люди», «Не открывать! Работают люди»,  
«Не включать! Работа на линии»

- На рукоятках приводов коммутационных аппаратов с ручным управлением.
- На ключах и кнопках дистанционного и местного управления.
- У мест снятых предохранителей.



## Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены

Проверять указателем напряжения, исправность которого должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов, или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

## Электроустановки напряжением выше 1000 В

В РУ выполняет единолично лицо оперативного персонала с IV группой в диэлектрических перчатках.



Проверка отсутствия напряжения на выключателе горшкового типа

## Электроустановки напряжением до 1000 В

В РУ выполняет единолично лицо оперативного персонала с III группой.



## Установка заземлений

Включи заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установи переносное заземление. Переносное заземление сначала присоедини к заземляющему устройству. Сразу после проверки отсутствия напряжения установи его на токоведущую часть. Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности – сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.

## Электроустановки напряжением выше 1000 В


Выполняют два работника оперативного персонала с IV и III группами с обязательным использованием диэлектрических перчаток и изолирующей штанги.



Наложение временного переносного заземления на шины электроустановки с помощью изолирующей штанги

## Электроустановки напряжением до 1000 В

Выполняет единолично работник оперативного персонала с группой III с обязательным использованием диэлектрических перчаток.



## Ограждение рабочего места и вывешивание плакатов

- Установи временные ограждения из изоляционных материалов.

## Вывеси:

- Плакат «Стой! Напряжение!» на временных ограждениях токоведущих частей, оставшихся под напряжением.
- Плакат «Работать здесь» на подготовленном рабочем месте.
- Плакат «Заземлено» на рукоятках приводов коммутационных аппаратов, ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки.



Временное переносное ограждение в виде сплошного деревянного щита



Изолирующая накладка

# ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1000 В

## ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «Вента-2»

ЛИСТ 3

### ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Оперативное обслуживание выполняет оперативный (оперативно-ремонтный) персонал. Вид оперативного обслуживания устанавливается организационно-распорядительным документом организации.

Оперативные переключения выполняют работники оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

Осмотр – визуальное обследование электрооборудования, зданий, сооружений и электроустановок.

При осмотре электрооборудования разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств.

#### Единоличный осмотр

Выполняют на основании организационно-распорядительного документа организации.

#### Электроустановки напряжением до 1000 В

- Административно-технический персонал – группа IV.
- Оперативный (оперативно-ремонтный) персонал данной электроустановки в рабочее время (находясь на дежурстве) – группа III.

#### Не допускается:

- Выполнение какой-либо работы.

#### Электроустановки напряжением выше 1000 В

- Административно-технический персонал – группа V.
- Оперативный (оперативно-ремонтный) персонал данной электроустановки в рабочее время (находясь на дежурстве) – группа III.

#### Не допускается:

- Выполнение какой-либо работы.
- Вход в помещения (камеры), не оборудованные ограждениями (барьерами).
- Проникновение за ограждения (барьеры).
- Приближение к месту замыкания на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м на ОРУ и ВЛ.



#### Работа с предохранителями

Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении.

Допускается под напряжением и под нагрузкой заменять предохранители:

- Во вторичных цепях (соединениях).
- Трансформаторов напряжения.
- Пробочного типа.

#### Электроустановки напряжением выше 1000 В

Допускается установка (снятие) предохранителей под напряжением, но без нагрузки изолирующими клещами (штангой) с применением дизелектрических перчаток и средств защиты лица и глаз.



#### Электроустановки напряжением до 1000 В

Допускается установка (снятие) предохранителей под напряжением, но без нагрузки изолирующими клещами или дизелектрическими перчатками с применением средств защиты лица и глаз.



Двери электропомещений, камер, щитов, сборок должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи должны находиться на учете у оперативного персонала, быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике.

Ключи выдаются с отметкой в журнале:

- Работникам, имеющим право единоличного осмотра.
- Работникам при доступе к работам по наряду (распоряжению).
- Работникам оперативного персонала при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Журнал выдачи ключей



При оперативном обслуживании и осмотрах не допускается приближение людей, механизмов, грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

Напряжение электроустановок, кВ	Расстояние от работников и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м	Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м
0,1 до 1	0,6	1,0
1-35	0,6	1,0
60-110	1	1,5
220	2	2,5